



माछापुच्छे गाउँपालिका, कास्की

पैत्र २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

| विवरण | कुल संख्या | हाल सम्मको प्रगति | बाँकी संख्या | लक्ष्य | | | जिम्मेवार निकाय | बाँकी हुन सक्ने संख्या | समय सिमा | कैफियत |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|-----------|--------------|---|------------------------|----------|--------|
| | | | | जेष्ठ २०७६ | असार २०७६ | कार्तिक २०७६ | | | | |
| जम्मा लाभग्राही | ४२७ | | | | | | | | | |
| अनुदान सम्झौता सम्पन्न | ४१२ | ४१२ | १५ | १५ | | | लाभग्राही, माछापुच्छे गाउँपालिका, GMAI | | | |
| पहिलो किस्ता | ४१२ | ४१२ | १५ | १५ | | | GMAI | | | |
| दोश्रो किस्ता | माग संख्या | ४१२ | २३३ | १७९ | | १७९ | लाभग्राही र माछापुच्छे गाउँपालिका | | | |
| | प्रमाणीकरण संख्या | ४१२ | २३३ | १७९ | | १७९ | लाभग्राही, माछापुच्छे गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, Building-DEPI | | | |
| | भुक्तानी संख्या | ४१२ | २३३ | १७९ | | १७९ | GMAI, Building-DEPI | | | |
| तेश्रो किस्ता | माग संख्या | ६३ | १५ | ४८ | | ३९७ | लाभग्राही र माछापुच्छे गाउँपालिका | | | |
| | प्रमाणीकरण संख्या | ६३ | १५ | ४८ | | ३९७ | लाभग्राही, माछापुच्छे गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, Building-DEPI | | | |
| | भुक्तानी | ६३ | १५ | ४८ | | ३९७ | GMAI, Building-DEPI | | | |

माछापुच्छे गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | संख्या | | | | | | | | | | |
| प्रबलीकरण | लाभयाही संख्या | ३३ | | | | | | | | | |
| | पहिलो किस्ता | | | | | | | | | | |
| | दोश्रो किस्ता | | | | | | | | | | |
| सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु | | | | | | | | | | | |
| पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु | | | | | | | | | | | |
| दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु | | | | | | | | | | | |



श्रीत NRA.GMAIL तथा Building C/P/II

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

| प्रकार | वर्तमान अवस्था | फर्क्याँट | बॉकी | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------|--------|----------|--------|
| गुनासो दर्ता संख्या | ३८६ | ० | ३८६ | | | |
| गुनासोबाट आएको जम्मा लाभयाही संख्या | ० | | | | | |
| प्रबलिकरण संख्या | ३३ | | ३३ | | | |

श्रीत NRA.GMAIL

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

| प्रकार | वस्ती संख्या | स्थान- वडा-टोल | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
|---|--------------|---------------------------|--------|----------|--------|
| अध्ययन भएका बस्ति | | घरधुरी संख्या सोहि क्रममा | | | |
| संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति | | | | | |
| सानुपर्ने बस्ति | | | | | |
| बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभयाही (घरधुरी) | | | | | |
| घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभयाही | | | | | |

माछापुच्छे गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही | | | | | |
| २ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या | | | | | |

श्रीत NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

| माग भएको संख्या | स्थान - वडा/टोल | घरधुरी संख्या | प्रारम्भिक योजना | | DPR | | निर्माण सम्पन्न |
|-----------------|-----------------|---------------|------------------|---------|-------|---------|-----------------|
| | | | तयारी | स्वीकृत | तयारी | स्वीकृत | |
| | | | | | | | |

श्रीत NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

| प्रकार | संख्या | स्थान वडा टोल | घरधुरी संख्या | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
|---|--------|---------------|---------------|--------|----------|--------|
| कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ | | | | | | |
| हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ | | | | | | |
| हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ | | | | | | |

श्रीत NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था

| |
|--|
| कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा: |
| <ul style="list-style-type: none"> |
| उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा: |
| <ul style="list-style-type: none"> |
| सामग्रीको आपूर्ती, आवश्यकता र आपूर्तीको अन्तर सम्बन्धमा: |
| <ul style="list-style-type: none"> |

| स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति | इकाई | आवश्यक परिमाण | पर्याप्त उपलब्ध छैन | हालको दर | बढेको घटेको मुल्य | सर्वैभन्दा नजिकैको बजार बाट यातायातको प्रति इकाई खर्च | कैफियत |
|--|------------|---------------|---------------------|----------|-------------------|---|--------|
| • ढुंगा | घन मि. | ११८.४३४ | | | | | |
| • गिट्टी | घन मि. | १३.३६७ | | | | | |
| • बालुवा | घन मि. | १५.०८४ | | | | | |
| • काठ | क्यु फिट | ४००.५६१ | | | | | |
| • सिमेन्ट (PPC) | बोरा | | | | | | |
| • सिमेन्ट (OPC) | बोरा | १२६.०५६ | | | | | |
| • रड | किलो ग्राम | १.३९१.३६७ | | | | | |
| • जस्ता पाता | बन्डल | १६.३९२ | | | | | |
| • इट्टा | गोटा | ३.०१८.४१४ | | | | | |

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतियस्त घरहरूको टाइपोलोजीको आधारमा आवश्यक जिम्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामाफत सुधार गर्ने सकिन्छ।)

श्रोत (IIS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५)

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

| तालिम | प्रकार | आवश्यक संख्या | उपलब्ध संख्या | आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक) | लक्ष्य | समय सिमा | आवश्यक श्रोत | कैफियत |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------|----------|--------------|--------|
| इन्जिनियर | | १ | १ | | | | | |
| सव-इन्जिनियर | | २ | १ | | | | | |
| अ.सव-इन्जिनियर | | १ | १ | | | | | |
| इकमी | समयमा | | | | | | | |
| | ७-दिने तालिम | | | | | | | |
| | ५०-दिने तालिम | | | | | | | |
| सिकमी | | | | | | | | |
| ज्यामी | | | | | | | | |

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

| समस्या / चुनौतिहरू |
|--------------------|
| • |

माछापुच्छे गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण



यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसरा मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

•

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका% लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

•


बैंकिग प्रणाली सम्बन्धमा


•


समाधानका उपायहरु

•

श्रोत पालिका सर्वेक्षण २०७५

तयार पार्ने 
नाम: आनन्द काफ्ले
पद: इन्जिनियर
सम्पर्क ९८४६११५७२९:

पेश गर्ने 
नाम: लोकेश काफ्ले
पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सम्पर्क: ९८५६०१७३१०

स्वीकृत गर्ने: 
नाम: कृष्ण कुमारी दवाडी पौडेल
पद: उपप्रमुख/उपाध्यक्ष
सम्पर्क: ९८५६०१७३१२

कृष्ण कुमारी पौडेल (दवाडी)
उपाध्यक्ष